

隔爆万能转换开关

产品编号 SZ300033



产品外观

隔爆万能转换开关，产品编号SZ300033。材质配置为塑料头/铝头/不锈钢头。提供10A、20A、25A、32A、63A电流规格，按1至14号接点功能图选择接通方案，操作头材质与颜色分别选配。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300033
材质配置	塑料头/铝头/不锈钢头
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	塑料头：红、塑料头：绿、塑料头：黄、塑料头：黑、铝头：红、铝头：金、铝头：银
规格与操作选项	塑料头：红/绿/黄/黑、铝头：红/金/银、不锈钢头：亮面
电气配置	10A,20A,25A,32A,63A
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

按功能图选择接点接通顺序。
塑料头：红/绿/黄/黑、铝头：红/金/银、不锈钢头：亮面。
接点功能图见本资料附页，询价时写明所需图号及电流规格。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:128mm； B:89mm； C:38mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

1-8号接点功能图

按所需图号和电流规格选型；X表示接通。图中的档位、角度和触点编号应结合查阅。

1号图纸

X代表通	档位		1	2	3
	触点		45°	0°	45°
1节	1	2	X		
	3	4		X	
2节	5	6			X
	7	8			

2号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4
	触点		0°	45°	90°	135°
1节	1	2	X			
	3	4		X		
2节	5	6			X	
	7	8				X

3号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4	5
	触点		0°	45°	90°	135°	180°
1节	1	2	X				
	3	4		X			
2节	5	6			X		
	7	8				X	
3节	9	10					X
	11	12					

4号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4	5	6
	触点		0°	45°	90°	135°	180°	225°
1节	1	2	X					
	3	4		X				
2节	5	6			X			
	7	8				X		
3节	9	10					X	
	11	12						X

5号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4	5	6	7
	触点		0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°
1节	1	2	X						
	3	4		X					
2节	5	6			X				
	7	8				X			
3节	9	10					X		
	11	12						X	
4节	13	14							X
	15	16							

7号图纸

X代表通	档位		1	2	3
	触点		45°	0°	45°
1节	1	2			X
	3	4		X	X
2节	5	6		X	
	7	8			
3节	9	10	X		
	11	12	X		

6号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4	5	6	7	8
	触点		0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
1节	1	2	X							
	3	4		X						
2节	5	6			X					
	7	8				X				
3节	9	10					X			
	11	12						X		
4节	13	14							X	
	15	16								X

8号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4
	触点		0°	45°	90°	135°
1节	1	2	X			
	3	4	X			
2节	5	6		X		
	7	8		X		
3节	9	10			X	
	11	12			X	
4节	13	14				X
	15	16				X

9-14号接点功能图

按所需图号和电流规格选型；X表示接通。图中的档位、角度和触点编号应结合查阅。

9号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4	5
	触点		0°	45°	90°	135°	180°
1节	1 2		X				
	3 4		X				
2节	5 6			X			
	7 8			X			
3节	9 10				X		
	11 12				X		
4节	13 14					X	
	15 16					X	
5节	17 18						X
	19 20						X

10号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4	5	6
	触点		0°	45°	90°	135°	180°	225°
1节	1 2		X					
	3 4		X					
2节	5 6			X				
	7 8			X				
3节	9 10				X			
	11 12				X			
4节	13 14					X		
	15 16					X		
5节	17 18						X	
	19 20						X	
6节	21 22							X
	23 24							X

11号图纸

X代表通	档位		1	2	3	4	5	6	7
	触点		0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°
1节	1 2		X						
	3 4		X						
2节	5 6			X					
	7 8			X					
3节	9 10				X				
	11 12				X				
4节	13 14					X			
	15 16					X			
5节	17 18						X		
	19 20						X		
6节	21 22							X	
	23 24							X	
7节	25 26								X
	27 28								X

12号图纸

X代表通	档位		0	1	2	3
	触点		0°	45°	90°	135°
1节	1 2			X		
	3 4				X	
2节	5 6					X
	7 8					

13号图纸

X代表通	档位		0	1	2	3	4
	触点		0°	45°	90°	135°	180°
1节	1 2			X			
	3 4				X		
2节	5 6					X	
	7 8						X

14号图纸

X代表通	档位		0	1	2	3	4	5
	触点		0°	45°	90°	135°	180°	225°
1节	1 2			X				
	3 4				X			
2节	5 6					X		
	7 8						X	
3节	9 10							X
	11 12							